

Auflistung der Referenzobjekte in der Denkmalpflege 1996-2000

Auswahl Fachwerkhäuser:

1996 - Umbau einer Fachwerkscheune zum Bürgerhaus in Frohnhausen - Holzhausen

Zuständige Denkmalschutzbehörde: Landkreis Marburg - Biedenkopf
Zuständiges Landesamt: Aussenstelle Marburg
Zuständiger Bezirkskonservator: Herr Prof. Neumann
Zuständiger Architekt: Laukel Frohnhausen

1996 - Sanierung des Hotel Dombecker in Amöneburg, Marktplatz

Zuständige Denkmalschutzbehörde: Landkreis Marburg - Biedenkopf
Zuständiges Landesamt: Aussenstelle Marburg
Zuständiger Bezirkskonservator: Herr Prof. Neumann

1997 - Fachwerksanierung des Mühlenhofes Mittelstädt in Kirtorf - Lehrbach

Zuständige Denkmalschutzbehörde: Landkreis Marburg - Biedenkopf
Zuständiges Landesamt: Aussenstelle Marburg
Zuständiger Bezirkskonservator: Herr Prof. Neumann

1997 - Fachwerksanierung und Treppenhausanbau Balzer in Kirchhain - Niederwald

Zuständige Denkmalschutzbehörde: Landkreis Marburg - Biedenkopf
Zuständiges Landesamt: Aussenstelle Marburg
Zuständiger Bezirkskonservator: Herr Prof. Neumann
Zuständiger Architekt: Chr. Stamm Schweinsberg

1997 - Sanierung des Scheunenanbaues zu Wohnzwecken "Theis" in Kirchhain - Betziesdorf

Zuständige Denkmalschutzbehörde: Landkreis Marburg - Biedenkopf
Zuständiges Landesamt: Aussenstelle Marburg
Zuständiger Bezirkskonservator: Herr Prof. Neumann
Zuständiger Architekt: Chr. Stamm Schweinsberg

1998 - Sanierung und Umbau der alten Gasthofgebäude "Goldener Stern" zum Altenpflegeheim in Amöneburg - Rossdorf

Zuständige Denkmalschutzbehörde: Landkreis Marburg - Biedenkopf
Zuständiges Landesamt: Aussenstelle Marburg
Zuständiger Bezirkskonservator: Herr Prof. Neumann
Zuständiger Architekt: W.Krähling Rossdorf

1998 - Sanierung des Fachwerkhaus Tourte in Kirchhain - Betziesdorf

Zuständige Denkmalschutzbehörde: Landkreis Marburg - Biedenkopf
Zuständiges Landesamt: Aussenstelle Marburg
Zuständiger Bezirkskonservator: Herr Prof. Neumann

1998 - Sanierung und Umbau der Fachwerkscheune zum Mietshaus " Lücker in Kirchhain "

Zuständige Denkmalschutzbehörde: Landkreis Marburg - Biedenkopf
Zuständiges Landesamt: Aussenstelle Marburg
Zuständiger Bezirkskonservator: Herr Prof. Neumann
Bauleitung: Gade Kirchhain

1998 - Fachwerkrestaurierung des Hauses Westermann BA I in Wohratal - Halsdorf

Zuständige Denkmalschutzbehörde: Landkreis Marburg - Biedenkopf
Zuständiges Landesamt: Aussenstelle Marburg
Zuständiger Bezirkskonservator: Herr Prof. Neumann
Bauantrag + Bauleitung: Holzbau Pfeiffer Kirchhain

1999 - Fachwerkrestaurierung des Hauses Dr. Vedder in Marburg - Ginseldorf

Zuständige Denkmalschutzbehörde: Stadt Marburg
Zuständiges Landesamt: Aussenstelle Marburg
Zuständiger Bezirkskonservator: Herr Prof. Neumann
Bauleitung: Holzbau Pfeiffer Kirchhain

1999 - Fachwerkrestaurierung des Hauses Wachtel in Kirchhain

Zuständige Denkmalschutzbehörde: Landkreis Marburg - Biedenkopf
Zuständiges Landesamt: Aussenstelle Marburg
Zuständiger Bezirkskonservator: Herr Prof. Neumann
Zuständiger Architekt: R.Ott Amöneburg

1999 - Fachwerkrestaurierung des Hauses Haas in Marburg - Ginseldorf

Zuständige Denkmalschutzbehörde: Stadt Marburg
Zuständiges Landesamt: Aussenstelle Marburg
Zuständiger Bezirkskonservator: Herr Dipl. Ing. Korn

2000 - Fachwerkrestaurierung der Scheune Altheinz in Kirchhain - Langenstein

Zuständige Denkmalschutzbehörde: Landkreis Marburg - Biedenkopf
Zuständiges Landesamt: Aussenstelle Marburg
Zuständiger Bezirkskonservator: Herr Dipl. Ing. Korn

2000 - Hauschwammbekämpfung der Balkenlage des Hauses Baier in Marburg

Zuständige Denkmalschutzbehörde: Stadt Marburg
Zuständiges Landesamt: Aussenstelle Marburg
Zuständiger Bezirkskonservator: Herr Dipl. Ing. Korn

2000 - Fachwerkrestaurierung des Hauses Berghöfer in Münchhausen

Zuständige Denkmalschutzbehörde: Landkreis Marburg - Biedenkopf
Zuständiges Landesamt: Aussenstelle Marburg
Zuständiger Bezirkskonservator: Herr Dipl. Ing. Korn
Zuständiger Architekt: J-H. Berghöfer Münchhausen

2000 - Fachwerkrestaurierung des Hauses Biallas in Kirchhain

Zuständige Denkmalschutzbehörde: Landkreis Marburg - Biedenkopf
Zuständiges Landesamt: Aussenstelle Marburg
Zuständiger Bezirkskonservator: Herr Dipl. Ing. Korn
Zuständige Bauleitung: Gade SF - Bau

2000 - Fachwerkrestaurierung des Remies Bopp in Kirchhain - Kleinseelheim

Zuständige Denkmalschutzbehörde: Landkreis Marburg - Biedenkopf
Zuständiges Landesamt: Aussenstelle Marburg
Zuständiger Bezirkskonservator: Herr Dipl. Ing. Korn
Zuständiger Architekt: Chr. Stamm Schweinsberg

2000 - Fachwerkrestaurierung und Umbau des Daches des Hauses Breidenbach in Kirchhain

Zuständige Denkmalschutzbehörde: Landkreis Marburg - Biedenkopf
Zuständiges Landesamt: Aussenstelle Marburg
Zuständiger Bezirkskonservator: Herr Dipl. Ing. Korn
Zuständiger Architekt: J.Mende Kirchhain

2000 - Fachwerkrestaurierung des Hauses Hohmann in Stadtallendorf - Erksdorf

Zuständige Denkmalschutzbehörde: Landkreis Marburg - Biedenkopf
Zuständiges Landesamt: Aussenstelle Marburg
Zuständiger Bezirkskonservator: Herr Dipl. Ing. Korn
Zuständige Bauleitung: Holzbau Pfeiffer