

PFEIFFER

HOLZBAU

2006 – Instandsetzung des Seitenfachwerks in Stausebach

Zuständige Denkmalschutzbehörde: Landkreis Marburg - Biedenkopf

Zuständiges Landesamt: Außenstelle Marburg

Zuständiger Bezirkskonservator: Dr. Buchstab

2006 – Instandsetzung des Kirchturm in Amöneburg

Zuständige Denkmalschutzbehörde: Landkreis Marburg - Biedenkopf

Zuständiges Landesamt: Außenstelle Marburg

Zuständiger Bezirkskonservator: Dr. Buchstab

2006 – Instandsetzung des Kirchenschiffes in Rosenthal

Zuständige Denkmalschutzbehörde: Landkreis Marburg - Biedenkopf

Zuständiges Landesamt: Außenstelle Marburg

Zuständiger Bezirkskonservator: Dr. Buchstab

2008 – Instandsetzung des Kirchendaches in Gilserberg-Sachsenhausen

Zuständige Denkmalschutzbehörde: Schwalm-Ederkreis

Zuständiges Landesamt: Außenstelle Marburg

Zuständiger Bezirkskonservator: Herr Baumann

2008 – Instandsetzung des Kirchenschiffes in Oberrospe I. + II. BA

Zuständige Denkmalschutzbehörde: Landkreis Marburg - Biedenkopf

Zuständiges Landesamt: Außenstelle Marburg

Zuständiger Bezirkskonservator: Dr. Buchstab

2009 – Instandsetzung des Kirchenschiffes in Oberrospe III. BA

Zuständige Denkmalschutzbehörde: Landkreis Marburg - Biedenkopf

Zuständiges Landesamt: Außenstelle Marburg

Zuständiger Bezirkskonservator: Dr. Buchstab

2009 – Instandsetzung des Kirchenschiffes in Breitscheid-Erdbach

Zuständige Denkmalschutzbehörde: Landkreis Lahn-Dill

Zuständiges Landesamt: Außenstelle Marburg